



# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

ORDINE AVVOCATI Ordine degli Avv.  
Anno/N. Prot. : 2019 / 006756  
Data prot. : 04/07/2019  
DOCUMENTO IN USCITA  
Cod. classif. : 04-08

Al Sig. Direttore  
dell'Ufficio Speciale per la  
gestione e manutenzione degli  
Uffici Giudiziari della città di Napoli  
**SEDE**

Preg.mo Sig. Direttore,

a nome dell'intera Avvocatura Le esprimo forti doglianze circa il pessimo funzionamento dell'impianto di climatizzazione all'interno del Palazzo di Giustizia. Il clima torrido di questi giorni poteva e doveva essere previsto e la evidente deficienza e insufficienza di manutenzione delle macchine in dotazione della struttura, pregiudica gravemente la salubrità dell'ambiente e la regolarità e serenità del lavoro all'interno del Palazzo di Giustizia.

E' addirittura superfluo sottolineare che i più danneggiati sono proprio gli Avvocati, i quali svolgono la propria attività professionale portandosi continuamente da un ufficio all'altro e da un'aula all'altra, spesso dislocate in piani o Torri diverse, e che per questo motivo sono costretti ad una deambulazione faticosa e snervante nonché ad attese in coda (per le attività di udienza o di cancelleria) che aggrava vieppiù la indecorosa ed insalubre situazione.

Per i motivi sopra esposti, che non necessitano di ulteriore argomentazione e tanto meno di dimostrazione,

diffido

l'Ufficio Speciale a risolvere immediatamente il grave stato di disagio, che costituisce vero e proprio attentato alla salute pubblica, senza attendere la conclusione delle udienze ordinarie del periodo feriale.

Confido in un pronto e fattivo intervento e La saluto con viva cordialità.

Napoli, 4 luglio 2019



Il Presidente  
Avv. Antonio Tafuri

**Da:** Segreteria PEC COA  
<segreteria@avvocatinapoli.legalmail.it>  
**Inviato:** giovedì 4 luglio 2019 09:47  
**A:** 'ufficiospeciale.napoli@giustizia.it'  
**Oggetto:** PESSIMO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI  
CLIMATIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL NPG  
**Allegati:** PESSIMO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI  
CLIMATIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL NPG.pdf